

INTYG - OVK

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbet: Cirkeln 8,
Adress: Brobyg 1, Osbyg 9,11, Hässleholmsg 4, Nobelv 87,
Byggnad: Cirkeln 8


Systemnr	Bejäna	*Resultat	Besiktning	Ombesikt senast	Nästa besiktning
Självdrag	Lägenheter	G	2021-09-17		270330

Kontrollant: Sonny Bjelk
Behörighet: Riks K, 5004, Swedcert AB
Företag: SIMAB Ventilation
Adress: Sotahuset, Vevaxelgatan 28
Ort: 212 41 Malmö

Protokoll finns hos byggnadsägare och byggnadsnämnd

*Resultat: EG = Ej Godkänt, G = Godkänt




Underskrift

Enligt SFS 2011:338 kap 5, 6 § skall
byggnadens ägare anslå intyget på
väl synlig plats i byggnaden.